

Fotodokumentation mit ausgewählten Fotos zum Stand der Bauarbeiten als Anlage zur Baubesprechung vom 09.09.2020



Abbildung 1: ordnungsgemäß abgesperrte Baustelle



Abbildung 2: errichtete Gewässerumleitung mit Überfahrt und Durchleitungen, gegen Fließrichtung gesehen



Abbildung 3: laufende Abbrucharbeiten am bestehenden Brückenbauwerk



Abbildung 4: fast vollständig abgebrochen Bauwerk